

Vorgesehene Fahrzeug- und Gerätebeschaffung 2027 - 2030

Vorschlag Haushalt 2027

Anzahl	Fahrzeug- oder Gerätebezeichnung	Typ	Ersatz für PGM Nr.	Baujahr	voraus. Beschaffungs-kosten €	Beschaffungs-kosten €	Datum	Bemerkungen
	SM Radolfzell							
1	MTW Kolonne Vestner	MAN, Mercedes, Iveco	50007	2015	80.000,00			alterbedingter Verschleiß, Rost, Kupplungsprobleme
1	Streuer Fremdfahrzeug Leitz	Kugelman, Küpper- Weisser, Schmidt	50114	2003	59.000,00			starker Rostbefall, altersbedingter Verschleiß, Nicht FS 100 fähig
1	Streuer Fremdfahrzeug Flügel	Kugelman, Küpper- Weisser, Schmidt	50110	1997	38.000,00			starker Rostbefall, altersbedingter Verschleiß, Nicht FS 100 fähig
1	Stapler 5,0 to Elektro	Toyota, Jungheinrich,Linde	50348	2006	95.000			hohe Betriebsstunden Umstellung auf Elektrostapler, eigene PV Anlage
1	Leitpostenwaschgerät	Drutzel, Schmidt	50155	1996	21.000			31 Jahre alt, Ersatzteilversorgung schwierig , starker Verschleiß an den Hauptarmen
1	Streuer Fremdfahrzeug Späth Radwege	Kugelman, Küpper- Weisser, Schmidt	50121	2014	38.000			altersbedingter Verschleiß kein Feuchtsalz
1	Schneepflug Fremdfahrzeug Späth	Drutzel, Rasco, Schmidt,	50065	2003	12.000			altersbedingter Verschleiß , starker Rostansatz
1	Anhänger für Streckenfahrzeug Radolfzell	Hirth, Wörmann, Humbauer	50033	1995	8.000			altersbedingter Verschleiß Achsen ausgeschlagen
1	Grabenstampfer	Wacker, Bomag,Weber	50369	1985	4.000,00			keine Ersatzteile mehr verfügbar, Altersbedingter Verschleiß
1	Rüttelplatte	Wacker, Bomag,Weber	50356	2003	6.000,00			altersbedingter Verschleiß, Motor läuft nicht in Schrägstellung (Böschungen etc.)
	SM Welschingen							
1	Radlader	Kramer, Liebher, CAT	51342	2012	170.000,00			Altersbedingter Verschleiß, sehr Reparaturanfällig, Neuer Radlader mit Teleskoparm
1	Aufsatzstreuer klein LKW	Schmid, Küpper-Weisser	51118	2013	38.000			Altersbedingter Verschleiß, für neuen Klein LKW
1	Leitposten Waschgerät	Schmid, Kugelman	51185	1998	22.000			Altersbedingter Verschleiß, Ausgeschlagen
1	Mulcher für Reform	Dücker, Berti, Humus, Mühling	51256	2007	8.000			Altersbedingter Verschleiß, Gehäuse durchgerostet und verzogen
1	Schneepflug für WD-Unternehmer Vestner II	Schmid, Drutzel	51070	2012	22.000			Anfahrsschaden, Rahmen verzogen, Schrott
1	Schneepflug für WD-Unternehmer	Schmid, Drutzel	51078	2005	22.000			altersbedingter Verschleiß, starker Rostansatz
1	Öl Abfüll Station für Werkstatt				12.000,00			zum Auffüllen von Motor- u. Hydrauliköl
1	Baustellen-Signalanlage	Fabema	51451	1996	17.000,00			Keine Ersatzteilverorgung gegeben, Neue Signalanlage erweiterbar auf 4 Phasen
1	Schweißgerät		51778	2000	10.000,00			Reparatur nicht mehr wirtschaftlich
1	Aufsitzmäher	AS, Herkules	51228	2014	18.000			Altersbedingter Verschleiß, Rahmen gebrochen

Finanzierung:				Summe:	700.000,00	0,00
Bundesanteil:				21,60% aus	700.000,00	151.200,00
oder Bundesanteil gedeckelt pauschal				180.000,00		0,00
Anteil Land (VRG) + Kreis:					548.800,00	0,00

Ersatzbeschaffungen nach einem langfristigen Wiederbeschaffungsplan sichern den effizienten Fahrzeug- und Geräteeinsatz.
Für die Jahre 2028 - 2030 werden Wiederbeschaffungen in folgenden Höhen vorgeschlagen. Dabei wird eine jährliche Preissteigerung (2%) berücksichtigt.

Vorschlag Haushalt 2028	714.000,00
Vorschlag Haushalt 2029	728.280,00
Vorschlag Haushalt 2030	742.845,60